

**Výrobce****Beton Union Plzeň s.r.o.**

Emilova 1228/9

301 00 Plzeň

IČ: 25225979, DIČ: CZ25225979

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., Náměstí T. G. Masaryka 1931/12, 301 00 Plzeň

Číslo účtu: 263386347/0300

Společnost zapsána v OR Krajského soudu Plzeň dne 26. 10. 1998, oddíl C, vložka 10444

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

**Beton C12/15 (B15) a vyšší  
vyráběný v betonárně Horšovský Týn****Specifikace vyráběných betonů:**

Podle ČSN EN 206+A2:2021, tabulky F.1

Podle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404:2016 + Z1:2018 tabulky F.1.1

C 12/15 X0

C 16/20 X0

C 20/25 X0, XC1

C 25/30 X0, XC1-2, XF2

C 30/37 X0, XC1- 4, XD1- 2, XF1- 4, XA1- 2

C 35/45 X0, XC1- 4, XD1- 3, XF1- 4, XA1- 3

C 40/50 X0, XC1- 4, XD1- 3, XF1- 4, XA1- 3

C 45/55 X0, XC1- 4, XD1- 3, XF1- 4, XA1- 3

C 12/15 X0(F.1.1)

C 16/20 X0(F.1.1), XC1-2(F.1.1)

C 20/25 X0(F.1.1), XC1-3(F.1.1)

C 25/30 X0(F.1.1), XC1- 4(F.1.1), XD1- 2(F.1.1), XF1- 3(F.1.1), XA1- 2(F.1.1)

C 30/37 X0(F.1.1), XC1- 4(F.1.1), XD1- 3(F.1.1), XF1- 4(F.1.1), XA1- 3(F.1.1)

C 35/45 X0(F.1.1), XC1- 4(F.1.1), XD1- 3(F.1.1), XF1- 4(F.1.1), XA1- 3(F.1.1)

C 40/50 X0(F.1.1), XC1- 4(F.1.1), XD1- 3(F.1.1), XF1- 4(F.1.1), XA1- 3(F.1.1)

C 45/55 X0(F.1.1), XC1- 4(F.1.1), XD1- 3(F.1.1), XF1- 4(F.1.1), XA1- 3(F.1.1)

Podle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404:2016 + Z1:2018 Tabulky F.1.2

C 12/15 X0 (F.1.2)

C 16/20 X0 (F.1.2)

C 20/25 X0 (F.1.2), XC1 (F.1.2)

C 25/30 X0(F.1.2), XC1- 3(F.1.2), XD1- 2(F.1.2), XF1- 3(F.1.2), XA1- 2(F.1.2)

C 30/37 X0(F.1.2), XC1- 4(F.1.2), XD1- 3(F.1.2), XF1- 4(F.1.2), XA1- 3(F.1.2)

C 35/45 X0(F.1.2), XC1- 4(F.1.2), XD1- 3(F.1.2), XF1- 4(F.1.2), XA1- 3(F.1.2)

C 40/50 X0(F.1.2), XC1- 4(F.1.2), XD1- 3(F.1.2), XF1- 4(F.1.2), XA1- 3(F.1.2)

C 45/55 X0(F.1.2), XC1- 4(F.1.2), XD1- 3(F.1.2), XF1- 4(F.1.2), XA1- 3(F.1.2)

Podle ČSN 73 6123-1:2014

CB I

Podle ČSN 73 6131:2010

C 16/20n XF1

C 20/25n XF3

C 25/30n XF4

**Určený pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb**


Spĺňuje základní požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a ve znění nařízení vlády č. 312/2005 a nařízení vlády 215/2016 Sb.. Je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Na betonárně Beton Union Plzeň s.r.o. - provozovna Horšovský Týn byla přijata opatření v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001:2016, kterými se zabezpečuje shoda všech výrobků uváděných na trh s ČSN EN 206+A2:2021, ČSN P 73 2404 +Z1:2018, ČSN 736123-1:2014, ČSN 73 6131:2010 a technické specifikaci dle TKP 18 MDS, TKP 17 ČD a TKP ŘVS.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 (posouzení systému řízení výroby) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění s použitím následujících dokladů.

- Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2021/020-045486 ze dne 17.12.2021, vydaný společností TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., pobočka 0200 – České Budějovice, autorizovanou osobou 204

Na provozovně je prováděn minimálně jedenkrát za dvanáct měsíců průběžný dohled nad výrobkem autorizovanou osobou.

V Plzni dne 20.12.2021

Provozní ředitel  
Ing. Lukáš Fikrle**Plzeň-Zátiší**

Dispečer

Tel.: +420 607 042 994

**Plzeň-Černice**

Dispečer

Tel.: +420 602 483 483

**Tachov**

Dispečer

Tel.: +420 725 763 969

**Stříbro**

Dispečer

Tel.: +420 720 042 883

**Rokycany**

Dispečer

Tel.: +420 724 732 223

**Domažlice**

Dispečer

Tel.: +420 724 716 494

**Horšovský Týn**

Dispečer

Tel.: +420 724 716 494

